
Stækkun Sigöldustöðvar

MYNDAHEFTI

Umhverfismatsskýrsla



MANNVIT



Núverandi ásjnd



Breytt ásjnd




Myndatökustaður 6.1

Ásjndarmyndir sýna mögulega áhrif á landslag og ásjnd, ekki er um endanlega verkönnun að ræða.

Núverandi ásjnd



Breytt ásjnd



Myndatökustaður 6.2

Ásjndarmyndir sýna mögulega áhrif á landslag og ásjnd, ekki er um endanlega verkönnun að ræða.

Núverandi ásjnd



Breytt ásjnd



Myndatökustaður 6.3

Ásjndarmyndir sýna mögulega áhrif á landslag og ásjnd, ekki er um endanlega verkönnun að ræða.



Núverandi ásynd



Breytt ásynd

Myndatökustaður 6.4

Ásýndarmyndir sýna mögulega áhrif á landslag og ásynd, ekki er um endanlega verkönnun að ræða.

Núverandi ásjnd



Breytt ásjnd



Myndatökustaður 6.5

Ásjndarmyndir sýna mögulega áhrif á landslag og ásjnd, ekki er um endanlega verkönnun að ræða.

Núverandi ásjnd



Breytt ásjnd



Myndatökustaður 6.6

Ásjndarmyndir sýna mögulega áhrif á landslag og ásjnd, ekki er um endanlega verkönnun að ræða.



MANNVIT

